

## Spécification de préparation des matériaux en carton pour l'impression

Préparation des fichiers:

Nous acceptons les **fichiers fermés, en format pdf**

Nous ne pouvons pas accepter la réalisation des commandes avec les fichiers ouverts comme par exemple : ai, cdr, psd, etc.

- **la résolution des images bitmaps 100-200 ppi**
- **tous les textes doivent être convertis en courbes** - taille minimum 8 pt, hauteur minimum 2 mm
- tous les éléments graphiques intégrés dans le document
- les **zones de sécurité au minimum 8 mm** du bord de la découpe
- un **fond perdu de 5 mm** de la même couleur que motif graphique, ajouté sur le contour extérieur du visuel
- **ligne de découpe** préparée dans une couche supplémentaire dans votre fichier, définie comme **couleur supplémentaire: CutContour** (découpe), **Crease** (rainage), **Perf** (perforation) - Il est nécessaire de les définir comme surimpressions (overprints)
- la forme qui doit être découpée doit être décrite d'une seule courbe fermée contenant **le nombre de points le plus petit possible**.
- la surface décrite comme «**glue area**» (lieu où on applique la colle), doit être non-imprimée

### Produits spéciaux avec gabarits

Si vous voulez commander le produit pour lequel notre imprimerie a prévu les gabarits, veuillez les employer en préparant les fichiers. N'ajustez pas notre gabarit. Il est interdit de tourner, supprimer ou modifier les traces de découpe.

Votre visuel doit être intégré sur la couche supplémentaire de notre gabarit.

Vous ne savez pas comment le faire? Regardez notre vidéo d'instruction disponible sur notre site.

Tolérance de décalage d'image sur les lignes de rainage est 2 mm

## Spécification de préparation des matériaux en carton pour l'impression

Paramètres des couleurs:

Préparez vos fichiers en mode de couleurs CMJN ( sauf les couleurs de la ligne de découpe)

- **couleurs supplémentaires** (PANTONE, HKS) doivent être **converties au CMJN** (sauf les couleurs de la ligne de découpe). Les autres couleurs supplémentaires seront automatiquement convertis au profil CMJN ISO Coated\_v2

**N'utilisez pas de surimpressions (overprints) dans vos fichiers. L'imprimerie ne prend aucune responsabilité des erreurs d'impressions en résultant.**

L'envoi du fichier

- nom du fichier doit être simple et permettant son identification
- si vous utilisez notre fichier avec gabarit, gardez son nom p.ex. cut-01.pdf
- le nom supplémentaire identifiant votre fichier peut être placé après le nom original p.ex. cut-01\_yourword.pdf
- **utilisez les noms polonais ou anglais**
- n'utilisez pas de signes diacritiques
- vous pouvez envoyer tous les fichiers sur notre FTP. Pour obtenir votre propre nom et mot de passe, veuillez contacter notre service commercial

**Pour vous assurer que les visuels seront compatibles avec la commande, à part de fichier de production, envoyez-nous également BAT de fichier en jpg avec une note « prev »**